




Nota:  
 Todos los aceros son clase ADN42  
 Todos los Hormigones son clase H21  
 De presentarse suelo no apto, se debera rellenar  
 y compactar con proctor 95%



Nota:  
 Todos los aceros son clase ADN42  
 Todos los Hormigones son clase H17  
 De presentarse suelo no apto, se debera rellenar y compactar con proctor 95%



Nota:  
 Todos los aceros son clase ADN42  
 Todos los Hormigones son clase H17  
 De presentarse suelo no apto, se debera  
 rellenar y compactar con proctor 95%

RUBRO		esc.
<b>OBRAS ESP.: SISTEMA DE DESAGÜES PLUVIALES</b>		<b>1:20</b>
 Instituto Provincial de la Vivienda	PLANO	Nº PLANO
	<b>DETALLE TIPO COLECTOR VISTALBA</b>	<b>B.08.09</b>
<b>PROYECTO "AIRES DEL OESTE" - SECTOR 1 - CUENCA NORTE</b>		