

En Malargüe de la Provincia de Mendoza, a los 23 días del mes de Diciembre del año dos mil 2023 siendo las 10:00 horas, los funcionarios que suscriben Ing. Roberto Zenobi (Director de Minería) y Sup. Policía Minera (Deleg. Minería Mque) de la Dirección de Minería, que a los efectos legales que hubiera lugar, hacen constar: que se constituyen en el local sito en calle A° El Desecho N° _____, en el que funciona Construcción de Huella Campo Propiedad CUIT N° Privada Tel. _____ propiedad de Valle de las Leñas documento N° _____ con domicilio particular en Las Leñas Mque siendo atendido por _____ documento N° _____ en el que proceden a practicar una inspección

relacionada con: Constatación de Huella en etapa de construcción en el Margen Derecho de A° El Desecho. Zona Valle de las Leñas arrojando los siguientes resultados: Se constató traza de Camino en el Margen Derecho del A° El Desecho en etapa de construcción por parte de la Empresa Jass Minera cuya titular es el Sr. Ricardo San Julian. Se verificó tres Máquinas de dicha Empresa a cargo de las Tareas de apertura de Huella, 1 Topadora DB Caterpillar, 1 Retroexcavadora Komatsu, 1 Retroexcavadora HMK 102 B, operando con Personal de la Empresa sitada. Se georeferencio el punto de inicio de la nueva traza y tambien el punto de finalización e avance. Se encontraban deteidas la Flota de Maquinarias en un punto medio de la Huella (se tomó georeferencias) a los efectos de la desmovilización de los Equipos retirandolos del Sitio. se realizo relevamiento fotografico georeferenciado. Se midieron a prox 7200 mts de traza realizada desde punto de Trazo hasta el punto de Avance. Sin más que agregar se ciera la presente. Doy fé de lo Actuado.

Nota: se deja asentado que el Sr. Encargado del Personal y Maquinarias en obra no firmo el presente por Accentarse voluntariamente del lugar. No respondiendo ni de teniendose por llamados en la Acta prov. N° 222.-

Inspector [Firma] Causante Inspector

B981



Gobierno de la Provincia de Mendoza
República Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Mendoza,

Referencia: ACTA DE INSPECCIÓN

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.