



ADECUACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS INTERNAS.

*Las posibles variaciones en la intervención de cada vivienda deberán ser debidamente registradas

1 - VIVIENDA CON POZO Y CÁMARA SÉPTICA ATRÁS
a . Estado actual




b . Posterior a la intervención




- 1. Ejecución de cámara de Inspección a una distancia accesible (siempre menor a 10 mts de la LM)
- 2. Ejecución de cañería principal - PVC Ø 110
- 3. Desvinculación pluvio- cloacal
- 4. Cegado de pozo ciego y cámara séptica

2 - VIVIENDA CON POZO Y CÁMARA SÉPTICA LATERAL
a . Estado actual




b . Posterior a la intervención




- 1. Ejecución de cámara de Inspección a una distancia accesible (siempre menor a 10 mts de la LM) -
- 2. Ejecución de cañería principal - PVC Ø 110
- 3. Desvinculación pluvio- cloacal
- 4. Cegado de pozo ciego y cámara séptica


3 - VIVIENDA CON POZO Y CÁMARA SÉPTICA AL FRENTE
a . Estado actual



b . Posterior a la intervención



- 1. Ejecución de cámara de Inspección al frente
- 2. Ejecución de cañería principal - PVC Ø 110
- 3. Desvinculación pluvio- cloacal
- 4. Cegado de pozo ciego y cámara séptica

RUBRO		C- SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES C.03 - CONEXIONES INTRA-LOTE DE CLOACA	S/E
 Instituto Provincial de la Vivienda	PLANO	ADECUACION DE INSTALACIONES CLOACALES INTERNAS	Nº PLANO 15
	PROYECTO AMAS DE CASA - MAIPÚ		