





Fecha: 12-06-2020		Hora: 11:1:35		CP: 5500	
DOMICILIO					
Departamento: San Rafael		Calle: CMFSR CNEA		N°:	
EMPRESA					
Razon Social: CNEA		CUIT:		Telf.:	
Propiedad de: Sergio Dieguez				DNI:	
Atendido por: Sergio Dieguez				Cargo: Gerente	
INSPECTORES INTERVIENEN					
1- Nahuel Weber		2-		3-	
AREAS					
Inspecciones		Mineria			
DETALLE DEL LUGAR DE AFECTACION					
MOTIVO DE INSPECCION			INFRAESTRUCTURA		
Seguimiento			SI		
DETALLE DE INFRAESTRUCTURA					
CMFSR CNEA					
ESTADO DE INFRAESTRUCTURA					
En condiciones					
GENERACION DE					
RRPP		Efluentes Líquidos		Lodos/Fango	
REQUERIMIENTOS DE EMPRESA					

En este acto se notifica al Titular de deberá presentarse en D.P.A.en un plazo de 5 días hábiles

		
Sergio Dieguez DNI:	Nahuel Weber	
CAUSANTE/RESPONSABLE	INSPECTOR	INSPECTOR



OBSERVACIONES GENERALES

Con personal de CNEA se recorren las instalaciones verificando que las actividades son minimas y de control, dado la pandemia, asi mismo, en el área de gestión se inspeccionan los diques DN3B y DN 8- 9 donde las membranas se encuentran muy expuestas dado que casi no hay nivel de liquido, lo que afecta la integridad de la misma, por lo que las condiciones climaticas no son las favorables para tal situacion, en este caso viento (zonda).



Por lo tanto se recomienda administrar los medios necesarios para conservar las mismas.

Al momento de la inspeccion, se observa que la membrana ondula, tanto en los taludes como en el fondo el cual esta expuesto, se toma registro fotografico y filmico, de la situación descripta.

Mail dieguez@cnea.gov.ar

Sin mas se lee y firma el acta, a los efectos legales que se estimen.

Se otorga un Plazo de 0 días hábiles para formular Descargo, constituir domicilio legal y ofrecer toda la prueba pertinente que haga a su derecho.

		
Sergio Dieguez DNI:	Nahuel Weber	
CAUSANTE/RESPONSABLE	INSPECTOR	INSPECTOR









Gobierno de la Provincia de Mendoza

2020 - Año del Bicentenario del paso a la inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano

**Hoja Adicional de Firmas
Información**

Número:

Mendoza,

Referencia: Acta Inspeccion CNEA

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.