



Acta de Inspección

Nº 00308

Serie A

En Maipú de la Provincia de Mendoza a los 16 días del mes
de Marzo del año 2022 siendo las 11³⁰ horas, los funcionarios que suscriben:

Lic. Gustavo Delgado, Lic. Martín Villegas, Ing. Carlos Pérez

de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, a los efectos legales que hubiera lugar, hacen
constar que se constituyen en el lugar sito en Laguna La Polviza


Nº siendo atendido por DNI.....

en el que proceden a realizar una inspección relacionado con Colector. Paravillo II


arrojando los siguientes resultados: EN EL DIA DE LA FECHA SE REVEE
EL CRUCE DEL COLECTOR CLASOL. PARAVILLO II, EN PRESENCIA
DE IRIGACION, MUNICIPALIDAD DE MAIPU, AYSAO Y SEC.
DE AMBIENTE (SAYOT). AYSAO SE COMPROMETE A
PRESENTAR DETALLES DOMINATORIOS, ADRIENTALES Y
TECNICO DE DICHO CRUCE. SE HIZO REGISTRO
FOTOGRAFICO SE LEY Y CIERRA EL ACTO


Inspector
M. Maipú

INSPECTOR


Irigacion

CAUSANTE


E. Ghellinza
AYSAO

INSPECTOR

Ing. Carlos Pérez
APOT-SAYO



Gobierno de la Provincia de Mendoza

-

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Firma Ológrafa**

Número:

Mendoza,

Referencia: Acta Inspeccion Modificacion Traza Colector

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.