

INFORME DE INSPECCIÓN

OBRA: “Metrotranvía Urbano de Mendoza Tramos N° 3 - Departamento de Godoy Cruz - Luján de Cuyo y N° 4 Panquehua - Aeropuerto - Departamento de Las Heras”

EXPTE N°: EX-2022-08855843- -GDEMZA-SAYOT.

FECHA: 30 de Junio del 2023

DOMICILIO: Tramos N° 3: Departamento de Godoy Cruz - Luján de Cuyo y Tramo N° 4: Panquehua - Aeropuerto - Departamento de Las Heras

ÁREA: Unidad de Evaluaciones Ambientales, dependiente de la Secretaria de Ambiente y Ordenamiento Territorial.-

Objetivo

Constatar trabajos enunciados en nota periodística del MDZ del día 30 de Junio de 2023 en los tramos de referencia.

Cabe destacar que el procedimiento se encuentra en fase de convocatoria a Audiencia Pública determinada con fecha 02 de Agosto de 2023.

Secretaria de Ambiente y Ordenamiento Territorial Unidad de Evaluaciones Ambientales

DI CARNERO, Claudia

Proponente y representante ambiental

Ing. CARNIELLO, Rubén (STM)
Arq. REGALINI, Germán

En el día de la fecha, nos reunimos con el proponente de la obra, representado por el Ing. Rubén Carniello (DNI 11.809.646) de la Sociedad de Transporte de Mendoza y con representante de la empresa Constructora Arq Germán Regalini (DNI 25.035.383). Al final del documento se adjunta Acta de Inspección.

En primer lugar nos dirigimos al Departamento de Las Heras. Nos situamos en la rotonda de calle Armada Argentina donde se conectara al Aeropuerto de Mendoza como punto de partida y desde allí hacia la Estación Espejo donde se observan trabajos de limpieza de traza se consulta a los representantes por la empresa con qué medios se realizó la limpieza

y se expresa que con motoniveladoras y palas. Dicha limpieza se realizó hasta la altura del barrio Metrotranvía donde se registraron las siguientes fotos



Vista de la limpieza de suelo en tramo Las Heras a la altura del Barrio Metrotranvía



Vista en zona de Estación Espejo

Posteriormente nos dirigimos hacia el departamento de Luján de Cuyo hacia la calle Besares esq San Martín donde se ha ubicado el obrador, ya instalado.

Se observó material acopiado y restos de durmientes en la zona del obrador.

Nos recibió el responsable de Seguridad e Higiene de la empresa constructora CEOSA.

Se tomó material fotográfico tanto de la zona de obrador como del tramo desde Benegas hacia calle Paso donde se ha procedido a limpiar la traza según indicaron con motoniveladoras.



Zona donde se instaló el obrador donde se observa la acometida eléctrica y material acopiado



Vista del obrador instalado

Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial
Unidad de Evaluaciones Ambientales

MENDOZA GOBIERNO

Acta de Inspección N° 00392

Serie A

En Mendoza de la Provincia de Mendoza a los 30 días del mes de Junio del año 2023 siendo las 11⁰⁰ horas, los funcionarios que suscriben:

Dr. CARNEIRO, Claudio

de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, a los efectos legales que hubiera lugar, hacen constar que se constituyen en el lugar sito en Trenos Las Heras y Trenos de Guayo siendo asistido por Rubén Carneiro y Maximiliano Repolioni ^{DNI 25035383} ₁₁₁₉₀₉₆₄₆

en el que proceden a realizar una inspección relacionado con Obr. Puerto Trenvi? (Trenos III y IV) - ER - 2022-08855843 - GOBIERNO SAHOT

arrojando los siguientes resultados: Se constataron trabajos de limpieza en los terrenos de: Estación Espejo hacia 21Vrs Barrio Metrobarricé apto Las Heras y en Dpto Guayo desde calle Pasera a calle Paso. Limpieza con uso de motoniveladoras y palas, además se constató que el obrador en el terreno de Guayo (San Martín y Pasera) se encuentran instalados con materiales desorganizados.

Cabe destacar que el PETA le cuenta en proceso de convocatoria a Audiencia Pública para el 02 de Agosto del 2023. Se toma material fotográfico. Se realizará informe y solicitaré a Empresa proponente explique los trabajos realizados previo a la inspección de la DTA. —

[Firma] INSPECTOR

[Firma] CAUSANTE

[Firma] INSPECTOR

Dr. CLAUDIO CARNEIRO
Unidad de Evaluaciones Ambientales
SECRETARÍA DE AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL



Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial

Unidad de Evaluaciones Ambientales

Conclusiones:

Dado que el procedimiento se encuentra activo y en fase de Audiencia Pública convocada para el día 02 de Agosto de 2023, y habiéndose constatado en la inspección que se han realizado trabajos de limpieza en las trazas y se ha instalado el obrador previo a la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental DIA, solicitamos que el proponente presente un informe explicando dicha situación.

Sin más saludo a Ud atentamente



Gobierno de la Provincia de Mendoza
República Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Informe Técnico Importado

Número:

Mendoza,

Referencia: Informe Metrotranvia

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.