



Fecha: 16-09-2020	Hora: 20:59:37	CP: 5500
DOMICILIO		
Departamento: San Rael	Calle: Sierra Pintada	N°:
EMPRESA		
Razon Social: CNEA	CUIT:	Telf.:
Propiedad de: CNEA		DNI:
Atendido por: Ing. Judhit Ramírez Santis		Cargo: Ambiente y Seg.
INSPECTORES INTERVIENEN		
1- Rebeca Cultrera	2-	3-
AREAS		
R.R.P.P.	R.R.P.P.	
DETALLE DEL LUGAR DE AFECTACION		
Agua	Aire	Suelo
MOTIVO DE INSPECCION		INFRAESTRUCTURA
Incidente		SI
DETALLE DE INFRAESTRUCTURA		
ESTADO DE INFRAESTRUCTURA		
En condiciones		
GENERACION DE		
RRPP		
REQUERIMIENTOS DE EMPRESA		

En este acto se notifica al Titular de deberá presentarse en D.P.A.en un plazo de 5 días hábiles

Ing. Judhit Ramírez Santis DNI:	Rebeca Cultrera	
CAUSANTE/RESPONSABLE	INSPECTOR	INSPECTOR



OBSERVACIONES GENERALES

Se accede al Complejo Minero Fabril San Rafael operado por la CNEA, el cual se encuentra sin actividad en cuanto a tareas respecto de la remediación, las cuáles aún no pueden dar comienzo, debido a que sigue pendiente la autorización por parte de la ARN.

Esta última institución, solicitó a CNEA un recalcúlo en dosis por exposición de sus trabajadores y del público. Desde el día lunes 14/09/2020 la CNEA ha dado comienzo a los muestreos correspondientes a fin de dar cumplimiento a esta solicitud. Esta campaña les llevará un mes en tiempo.



Se recorrió sector de acopio de Residuos peligrosos, ya que se encuentran nuevamente tramitando un posible retiro y disposición final de los mismos.

Se recorren diques 8 y 9, los cuales presentan un avanzado estado de evaporación de líquido, con una mayor exposición a la radiación solar.

Se recorre planta de neutralización, la misma ha sido reacondicionada en sector de pileta de contención, todo de acuerdo a requerimiento de la ARN. Dando un volumen final de 25m³.

Se adjunta material fotográfico en documento anexo a la presente, por falla en el sistema de fotografía.

Se otorga un Plazo de 0 días hábiles para formular Descargo, constituir domicilio legal y ofrecer toda la prueba pertinente que haga a su derecho.

		
Ing. Judhit Ramirez Santis DNI:	Rebeca Cultrera	
CAUSANTE/RESPONSABLE	INSPECTOR	INSPECTOR



Gobierno de la Provincia de Mendoza
2020 - Año del Bicentenario del paso a la inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano

Hoja Adicional de Firmas
Acta de inspección

Número:

Mendoza,

Referencia: Acta de Inspección N°9-20

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.