



Fecha: 19-03-2021	Hora: 10:41:2	CP: 5500
<b>DOMICILIO</b>		
Departamento: San Rafael	Calle: Comp. Sierra Pintada	N°:
<b>EMPRESA</b>		
Razon Social: CNEA	CUIT:	Telf.:
Propiedad de:		DNI: 14.654.405
Atendido por: Sergio Dieguez		Cargo: Sub gerente
<b>INSPECTORES INTERVIENEN</b>		
1- Rebeca Cultrera	2-	3-
<b>AREAS</b>		
R.R.P.P.		
<b>DETALLE DEL LUGAR DE AFECTACION</b>		
Agua	Suelo	
<b>_MOTIVO DE INSPECCION</b>		<b>INFRASTRUCTURA</b>
Seguimiento		SI
<b>DETALLE DE INFRASTRUCTURA</b>		
<b>ESTADO DE INFRAESTRUCTURA</b>		
En condiciones		
<b>GENERACION DE</b>		
<b>REQUERIMIENTOS DE EMPRESA</b>		

En este acto se notifica al Titular de deberá presentarse en D.P.A.en un plazo de 5 días hábiles

		
Sergio Dieguez DNI: 14.654.405	Rebeca Cultrera	
CAUSANTE/RESPONSABLE	INSPECTOR	INSPECTOR

Dirección de Protección Ambiental. Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial.  
Av. Boulogne Sur Mer 3200 Telf: +54 0261 4235428. www.ambiente.mendoza.gov.ar



**OBSERVACIONES GENERALES**

Se accede al complejo Minero Fabril San Rafael, operado por la Comisión Nacional de Energía Atómica.  
Se realiza el recorrido de rutina, no hay actividades al momento de la inspección.  
Se accede al dique DN3B el que fuera trasvasado en su totalidad mediante en tratamiento en planta de neutralización, derivando el efluente final al sistema de diques DN 8 y 9.  
El líquido presente al momento de inspección es producto de las fuertes tormentas en la zona.  
Se encuentra en preparación el Informe final por la neutralización de los líquidos mencionados.  
Se nos informa que se están preparando los pliegos para la realización de los ensayos geoelectricos del dique DN3B, a fin de dar cumplimiento total al artículo 3° de la DIA.  
Se adjunta material fotográfico.

**Se otorga un Plazo de 0 días hábiles para formular Descargo, constituir domicilio legal y ofrecer toda la prueba pertinente que haga a su derecho.**

		
Sergio Dieguez DNI: 14.654.405 CAUSANTE/RESPONSABLE	Rebeca Cultrera INSPECTOR	INSPECTOR

















**Gobierno de la Provincia de Mendoza**

-

**Hoja Adicional de Firmas  
Acta de inspección**

**Número:**

Mendoza,

**Referencia:** Acta de Insp. N° 21-21 CNEA

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.