



Fecha: 02-06-2021			Hora: 11:6:59			CP: 5500		
DOMICILIO								
Departamento: SAN RAFAEL			Calle: CMFSR CNEA			N°:		
EMPRESA								
Razon Social: CNEA			CUIT:			Telf.:		
Propiedad de: CNEA CMFSR						DNI: 14654405		
Atendido por: SERGIO DIEGUEZ						Cargo: RT		
INSPECTORES INTERVIENEN								
1- Nahuel Weber			2- Nazareth Vezzani			3-		
AREAS								
Inspecciones								
DETALLE DEL LUGAR DE AFECTACION								
MOTIVO DE INSPECCION								
Seguimiento						INFRASTRUCTURA		
						SI		
DETALLE DE INFRASTRUCTURA								
INSPECCION DE RUTINA Y SEGUIMIENTO								
ESTADO DE INFRAESTRUCTURA								
En condiciones								
GENERACION DE								
RRPP	RSU	Efluentes Líquidos						
REQUERIMIENTOS DE EMPRESA								

En este acto se notifica al Titular de deberá presentarse en D.P.A.en un plazo de 5 días hábiles

SERGIO DIEGUEZ DNI: 14654405	Nahuel Weber	Nazareth Vezzani
CAUSANTE/RESPONSABLE	INSPECTOR	INSPECTOR



OBSERVACIONES GENERALES

Con personal de la empresa se inspecciona la misma, observando Sector de Gestion N° 1 comprendido por los diques 8 y 9.


Los cuales tienen liquido, en aproximado 50.000 m3.

Asimismo también se recorrió el Dn3b, planta de proceso, y area de tanques.

Todo bajo leyes ambientales vigentes, se continuará con las inspecciones de seguimiento de las actividades propuestas por CNEA.

Sin mas se lee y cierra el acta en el lugar.
mail: dieguez@cnea.gov.ar

Se otorga un Plazo de 0 días hábiles para formular Descargo, constituir domicilio legal y ofrecer toda la prueba pertinente que haga a su derecho.

		
SERGIO DIEGUEZ DNI: 14654405	Nahuel Weber	Nazareth Vezzani
CAUSANTE/RESPONSABLE	INSPECTOR	INSPECTOR







Gobierno de la Provincia de Mendoza

-

**Hoja Adicional de Firmas
Acta de inspección**

Número:

Mendoza,

Referencia: Acta inspeccion CMFSF CNEA junio 2021

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.