



Fecha: 13-07-2021	Hora: 10:34:53	CP: 5500
<b>DOMICILIO</b>		
Departamento: SanRafael	Calle:	N°:
<b>EMPRESA</b>		
Razon Social: CNEA	CUIT:	Telf.:
Propiedad de: CNEA CMFSR		DNI: 14654405
Atendido por: Sergio Dieguez		Cargo: Gerente
<b>INSPECTORES INTERVIENEN</b>		
1- Nahuel Weber	2- Nazareth Vezzani	3-
<b>AREAS</b>		
Inspecciones		
<b>DETALLE DEL LUGAR DE AFECTACION</b>		
<b>MOTIVO DE INSPECCION</b>		<b>INFRASTRUCTURA</b>
Seguimiento		SI
<b>DETALLE DE INFRASTRUCTURA</b>		
INSPECCION avance de obra dique 5		
<b>ESTADO DE INFRAESTRUCTURA</b>		
En condiciones		
<b>GENERACION DE REQUERIMIENTOS DE EMPRESA</b>		

En este acto se notifica al Titular de deberá presentarse en D.P.A.en un plazo de 5 días hábiles

		
Sergio Dieguez DNI: 14654405	Nahuel Weber	Nazareth Vezzani
CAUSANTE/RESPONSABLE	INSPECTOR	INSPECTOR

Dirección de Protección Ambiental. Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial.  
Av. Boulogne Sur Mer 3200 Telf: +54 0261 4235428. www.ambiente.mendoza.gov.ar



**OBSERVACIONES GENERALES**

Se inspecciona la empresa observando que la misma se encuentra realizando la sigien actividades :

Se comenzo la obra del talud norte el Dique 5 en pulmon y Dn 5-5.

Se observó maquinaria pesada realizando tareas de movimiento de roca y tierra, hay cartelera de obra, y personal en diferentes tareas de apoyo.

Se verificó e inspecciono cambio y colocacion de cañeria nueva, entre el vaso pulmon y el dn8y9, como el del Dn 5-5, cañeria de 6".


Por otro lado tambien se verificó, que la arcilla ya se encuentra en los dos vasos del dique para su posterior disposición, y los rollos de membrana.

El tiempo de obra es de aproximadamente 90 dias.

Se tomo registro fotografico, y se labra el acta en el lugar, y en la medida que se avance con la obra se continuará con las inspecciones en el sitio.

mail: dieguez@cnea.gov.ar

**Se otorga un Plazo de 0 días hábiles para formular Descargo, constituir domicilio legal y ofrecer toda la prueba pertinente que haga a su derecho.**

		
Sergio Dieguez DNI: 14654405 CAUSANTE/RESPONSABLE	Nahuel Weber INSPECTOR	Nazareth Vezzani INSPECTOR







**Gobierno de la Provincia de Mendoza**

-

**Hoja Adicional de Firmas  
Acta de inspección**

**Número:**

Mendoza,

**Referencia:** Acta inspeccion CNEA CMFSR 13-07-21

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.