




Fecha: 11-08-2021	Hora: 10:38:53	CP: 5500
<b>DOMICILIO</b>		
Departamento: San Rafael	Calle:	N°:
<b>EMPRESA</b>		
Razon Social: CNEA CMFSR	CUIT:	Telf.:
Propiedad de: CNEA CMFSR		DNI: 27302148
Atendido por: Veronica Iraola		Cargo: Ambiente
<b>INSPECTORES INTERVIENEN</b>		
1- Nahuel Weber	2- Nazareth Vezzani	3-
<b>AREAS</b>		
Inspecciones		
<b>DETALLE DEL LUGAR DE AFECTACION</b>		
<b>MOTIVO DE INSPECCION</b>		<b>INFRASTRUCTURA</b>
Seguimiento		SI
<b>DETALLE DE INFRASTRUCTURA</b>		
complejo minero		
<b>ESTADO DE INFRAESTRUCTURA</b>		
En condiciones		
<b>GENERACION DE REQUERIMIENTOS DE EMPRESA</b>		

En este acto se notifica al Titular de deberá presentarse en D.P.A.en un plazo de 5 días hábiles

		
Veronica Iraola DNI: 27302148	Nahuel Weber	Nazareth Vezzani
CAUSANTE/RESPONSABLE	INSPECTOR	INSPECTOR

Dirección de Protección Ambiental. Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial.  
Av. Boulogne Sur Mer 3200 Telf: +54 0261 4235428. www.ambiente.mendoza.gov.ar



**OBSERVACIONES GENERALES**

Se inspecciona con personal de la empresa los avances de obra del sector Dn5, observandose colocacion de arcilla en ambos vasos.

Hay maquinaria y personal realizando las tareas mencionadas.

En aproximadamen 10 dias, se iniciarán las tareas, con la membrana.

Sin mas se labra el acta en el lugar los efectos que se estime corresponder.

**Se otorga un Plazo de 0 días hábiles para formular Descargo, constituir domicilio legal y ofrecer toda la prueba pertinente que haga a su derecho.**

		
Veronica Iraola DNI: 27302148 CAUSANTE/RESPONSABLE	Nahuel Weber INSPECTOR	Nazareth Vezzani INSPECTOR











**Gobierno de la Provincia de Mendoza**

-

**Hoja Adicional de Firmas  
Acta de inspección**

**Número:**

Mendoza,

**Referencia:** Acta inspeccion CNEA CMFSR

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.