



Fecha: 26-08-2021	Hora: 10:9:0	CP: 5500
DOMICILIO		
Departamento: San Rafael	Calle:	N°:
EMPRESA		
Razon Social: CNEA	CUIT:	Telf.:
Propiedad de: CNEA		DNI: 24866642
Atendido por: Marcela Morales		Cargo: Inspeccion Obra
INSPECTORES INTERVIENEN		
1- Nahuel Weber	2-	3-
AREAS		
Inspecciones		
DETALLE DEL LUGAR DE AFECTACION		
MOTIVO DE INSPECCION		INFRASTRUCTURA
Seguimiento		SI
DETALLE DE INFRASTRUCTURA		
CNEA CMFSR		
ESTADO DE INFRAESTRUCTURA		
En condiciones		
GENERACION DE REQUERIMIENTOS DE EMPRESA		

Plan Anual de Capacitacion Ambiental

Inscribirse como Generador/Operador/Transportista de RRPP

En este acto se notifica al Titular de deberá presentarse en D.P.A.en un plazo de 5 días hábiles

		
Marcela Morales DNI: 24866642	Nahuel Weber	
CAUSANTE/RESPONSABLE	INSPECTOR	INSPECTOR



OBSERVACIONES GENERALES

Con personal de CNEA, del CMFSR, se inspeccionan los avances de obra en el DN5 , en relación a la colocación de la membrana y tareas de union de cañerías para la comunicacion de los vasos del DN5 al DN 8 y 9.

En cercanías del frente de obra, se encuentra acopiado material para continuar la colocación de la membrana, observando cañería ranurada para el drenaje, piedra lavada y seleccionada para el mismo y rollos de membrana.

Se toma registro fotográfico y celabra en acta en el lugar, se aclara que se seguira con las inspecciones de seguimiento y control de obra.

Se otorga un Plazo de 0 días hábiles para formular Descargo, constituir domicilio legal y ofrecer toda la prueba pertinente que haga a su derecho.


		
Marcela Morales DNI: 24866642	Nahuel Weber	
CAUSANTE/RESPONSABLE	INSPECTOR	INSPECTOR


















Gobierno de la Provincia de Mendoza

-

**Hoja Adicional de Firmas
Acta de inspección**

Número:

Mendoza,

Referencia: ACTA CNEA _171_26/08/21

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 9 pagina/s.