





Fecha: 17-09-2021	Hora: 10:45:56	CP: 5500
<b>DOMICILIO</b>		
Departamento: San Rafael	Calle: CMFSR	N°:
<b>EMPRESA</b>		
Razon Social: CNEA	CUIT:	Telf.:
Propiedad de: idem		DNI: 32489793
Atendido por: Diego Gerardi		Cargo: Encargado turno
<b>INSPECTORES INTERVIENEN</b>		
1- Nazareth Vezzani	2-	3-
<b>AREAS</b>		
Inspecciones	R.R.P.P.	
<b>DETALLE DEL LUGAR DE AFECTACION</b>		
<b>MOTIVO DE INSPECCION</b>		<b>INFRAESTRUCTURA</b>
Seguimiento		SI
<b>DETALLE DE INFRAESTRUCTURA</b>		
obra DN5		
<b>ESTADO DE INFRAESTRUCTURA</b>		
En condiciones		
<b>GENERACION DE REQUERIMIENTOS DE EMPRESA</b>		

En este acto se notifica al Titular de deberá presentarse en D.P.A.en un plazo de 5 días hábiles

		
Diego Gerardi DNI: 32489793	Nazareth Vezzani	
CAUSANTE/RESPONSABLE	INSPECTOR	INSPECTOR

Dirección de Protección Ambiental. Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial.  
Av. Boulogne Sur Mer 3200 Telf: +54 0261 4235428. www.ambiente.mendoza.gov.ar



**OBSERVACIONES GENERALES**

Con personal de la empresa se recorrió la zona de obra del Dique DN5, observándose el Dique 5.5 que ya han colocado la primer geo membrana.



Se observó que han colocado la mitad de la membrana en el dique pulmón, deteniéndose la obra por falta de material.

Sin más se firma y cierra el acta en el lugar, en cumplimiento de las leyes ambientales vigentes.

Se toma registro fotográfico.

Mail de notificación: dieguez@cnea.gov.ar

**Se otorga un Plazo de 0 días hábiles para formular Descargo, constituir domicilio legal y ofrecer toda la prueba pertinente que haga a su derecho.**

		
Diego Gerardi DNI: 32489793	Nazareth Vezzani	
CAUSANTE/RESPONSABLE	INSPECTOR	INSPECTOR









**Gobierno de la Provincia de Mendoza**

-

**Hoja Adicional de Firmas  
Acta de inspección**

**Número:**

Mendoza,

**Referencia:** Acta inspección CNEA CMFSR

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.