



Fecha: 04-10-2021	Hora: 10:4:14	CP: 5500
DOMICILIO		
Departamento: San Rafael	Calle:	N°: 905
EMPRESA		
Razon Social: CNEA	CUIT:	Telf.:
Propiedad de: CNEA		DNI: 26896997
Atendido por: Cristian Perez		Cargo: Inspec.Obra
INSPECTORES INTERVIENEN		
1- Nahuel Weber	2- Nazareth Vezzani	3-
AREAS		
Inspecciones	R.R.P.P.	
DETALLE DEL LUGAR DE AFECTACION		
MOTIVO DE INSPECCION		INFRASTRUCTURA
Seguimiento		SI
DETALLE DE INFRASTRUCTURA		
obra DN5		
ESTADO DE INFRAESTRUCTURA		
En condiciones		
GENERACION DE REQUERIMIENTOS DE EMPRESA		

En este acto se notifica al Titular de deberá presentarse en D.P.A.en un plazo de 5 días hábiles

		
Cristian Perez DNI: 26896997	Nahuel Weber	Nazareth Vezzani
CAUSANTE/RESPONSABLE	INSPECTOR	INSPECTOR

Dirección de Protección Ambiental. Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial.
Av. Boulogne Sur Mer 3200 Telf: +54 0261 4235428. www.ambiente.mendoza.gov.ar




OBSERVACIONES GENERALES

Se inspecciona el sector de obra del DN5, observando los avances de las tareas programadas.

Se verifica, que ambos vasos se encuentran ya impermeabilizados, se están realizando obras de vinculación de cañerías, y accesorios, de los vasos del DN5 al DN8-9.

Sin más se lle y cierra el acta en el lugar.

Se otorga un Plazo de 0 días hábiles para formular Descargo, constituir domicilio legal y ofrecer toda la prueba pertinente que haga a su derecho.

		
Cristian Perez DNI: 26896997 CAUSANTE/RESPONSABLE	Nahuel Weber INSPECTOR	Nazareth Vezzani INSPECTOR









Gobierno de la Provincia de Mendoza

-

**Hoja Adicional de Firmas
Acta de inspección**

Número:

Mendoza,

Referencia: Acta inspección CNEA 04-10-21

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.