




Fecha: 10-12-2021	Hora: 12:5:18	CP: 5500
DOMICILIO		
Departamento: San Rafael	Calle: CMFSR	N°:
EMPRESA		
Razon Social: CNEA	CUIT:	Telf.:
Propiedad de: idem		DNI: 14654405
Atendido por: Sergio Dieguez		Cargo:
INSPECTORES INTERVIENEN		
1- Nazareth Vezzani	2- Sebastián Carrillo	3-
AREAS		
Inspecciones		
DETALLE DEL LUGAR DE AFECTACION		
MOTIVO DE INSPECCION		INFRAESTRUCTURA
Seguimiento		SI
DETALLE DE INFRAESTRUCTURA		
ESTADO DE INFRAESTRUCTURA		
En condiciones		
GENERACION DE		
REQUERIMIENTOS DE EMPRESA		

En este acto se notifica al Titular de deberá presentarse en D.P.A.en un plazo de 5 días hábiles

		
Sergio Dieguez DNI: 14654405 CAUSANTE/RESPONSABLE	Nazareth Vezzani INSPECTOR	Sebastián Carrillo INSPECTOR

Dirección de Protección Ambiental. Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial.
Av. Boulogne Sur Mer 3200 Telf: +54 0261 4235428. www.ambiente.mendoza.gov.ar



OBSERVACIONES GENERALES

Con personal de la CNEA, DGI, FCAI y Dirección de Minería, re recorrieron las siguientes instalaciones:

- Dique Pulmón del Dique DN5, observándose el inicio de la prueba hidráulica con el llenado del mismo, con el agua proveniente de la cantera El Gaucho. Se bombea agua aproximadamente 7 horas por día, con un caudal de 60m³ /hora, durante 10/12 días hasta completar 4.000m³. También se observó el sistema de drenaje hacia el dique DN8y9.
- Cisterna 3 donde se deposita el agua desde la cantera El Gaucho, y desde allí es bombeado al dique Pulmón.
- Cantera El Gaucho, desde donde proviene el agua para la prueba hidráulica.

Al finalizar el llenado del dique 5 y el dique Pulmón, darán aviso a la DPA a fin de presenciar el fin de la prueba hidráulica. Así mismo deberán avisar cualquier contratiempo que pudiera presentarse durante este período de llenado.

Sin más se lee y cierra el acta en el lugar.
Mail de notificación: dieguez@cnea.gov.ar

Se otorga un Plazo de 0 días hábiles para formular Descargo, constituir domicilio legal y ofrecer toda la prueba pertinente que haga a su derecho.

Sergio Dieguez DNI: 14654405 CAUSANTE/RESPONSABLE	Nazareth Vezzani INSPECTOR	Sebastián Carrillo INSPECTOR







Gobierno de la Provincia de Mendoza

-

**Hoja Adicional de Firmas
Acta de inspección**

Número:

Mendoza,

Referencia: Acta 196_ 10/12/2021

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.