





Fecha: 29-12-2021		Hora: 11:16:37		CP: 5500	
DOMICILIO					
Departamento: San Rafael		Calle:		N°:	
EMPRESA					
Razon Social: CNEA		CUIT:		Telf.:	
Propiedad de: CNEA				DNI: 14654405	
Atendido por: Sergio Dieguez				Cargo: RT	
INSPECTORES INTERVIENEN					
1- Nahuel Weber		2-		3-	
AREAS					
Inspecciones					
DETALLE DEL LUGAR DE AFECTACION					
MOTIVO DE INSPECCION			INFRASTRUCTURA		
Seguimiento			SI		
DETALLE DE INFRASTRUCTURA					
CMFSR CNEA					
ESTADO DE INFRAESTRUCTURA					
En condiciones					
GENERACION DE					
RRPP	RSU	Efluentes Líquidos	Efluentes Gaseosos		
REQUERIMIENTOS DE EMPRESA					

En este acto se notifica al Titular de deberá presentarse en D.P.A.en un plazo de 5 días hábiles

		
Sergio Dieguez DNI: 14654405	Nahuel Weber	
CAUSANTE/RESPONSABLE	INSPECTOR	INSPECTOR



OBSERVACIONES GENERALES

Con personal de la empresa se observa el sector de prueba hidraulica, la cual se esta ejecutando, en el DN5 PULMON y VASO 5 , con la presencia de FACAI de la UNCuyo, y de la Dirección de Minería de la Provincia de Mendoza.

Se ha completado la carga con liquido, proveniente de la cantera El Gaucho.

Sin mas se lee y cierra el acta en el lugar, en cumplimiento de la DIA.

Se otorga un Plazo de 0 días hábiles para formular Descargo, constituir domicilio legal y ofrecer toda la prueba pertinente que haga a su derecho.

Sergio Dieguez DNI: 14654405 CAUSANTE/RESPONSABLE	Nahuel Weber INSPECTOR	INSPECTOR











Gobierno de la Provincia de Mendoza

-

**Hoja Adicional de Firmas
Acta de inspección**

Número:

Mendoza,

Referencia: Acta 203_ 29/12/2021

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.