




Fecha: 06-01-2022	Hora: 11:22:42	CP: 5500
DOMICILIO		
Departamento: San Rafael	Calle: CMFSR	N°:
EMPRESA		
Razon Social: CNEA	CUIT:	Telf.:
Propiedad de: idem		DNI: 32489793
Atendido por: Diego Gerardi		Cargo:
INSPECTORES INTERVIENEN		
1- Nazareth Vezzani	2- Sebastián Carrillo	3-
AREAS		
Inspecciones		
DETALLE DEL LUGAR DE AFECTACION		
MOTIVO DE INSPECCION		INFRASTRUCTURA
Seguimiento		SI
DETALLE DE INFRASTRUCTURA		
ESTADO DE INFRAESTRUCTURA		
En condiciones		
GENERACION DE		
REQUERIMIENTOS DE EMPRESA		

En este acto se notifica al Titular de deberá presentarse en D.P.A.en un plazo de 5 días hábiles

		
Diego Gerardi DNI: 32489793 CAUSANTE/RESPONSABLE	Nazareth Vezzani INSPECTOR	Sebastián Carrillo INSPECTOR

Dirección de Protección Ambiental. Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial.
Av. Boulogne Sur Mer 3200 Telf: +54 0261 4235428. www.ambiente.mendoza.gov.ar



OBSERVACIONES GENERALES

Con personal de la empresa, se visitó el dique DN8y9 y dique 5 vaso 5 y su pulmón.
Se observó que drena agua desde el vaso 5 y en mucha menor cantidad desde el pulmón.
Deberán informar a la DPA en caso de continuar drenando agua o en caso de que deje de drenar, a fin de evaluar los pasos a seguir (revisar membrana o fin prueba hidráulica).
Sin más se lee, firma y cierra el acta.

Se otorga un Plazo de 10 días hábiles para formular Descargo, constituir domicilio legal y ofrecer toda la prueba pertinente que haga a su derecho.

		
Diego Gerardi DNI: 32489793 CAUSANTE/RESPONSABLE	Nazareth Vezzani INSPECTOR	Sebastián Carrillo INSPECTOR





Gobierno de la Provincia de Mendoza

-

**Hoja Adicional de Firmas
Acta de inspección**

Número:

Mendoza,

Referencia: Acta 204_06/01/2022

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.