






Fecha: 04-02-2022	Hora: 10:49:5	CP: 5500
DOMICILIO		
Departamento: SanRafael	Calle: CNEA CMFSR	N°:
EMPRESA		
Razon Social: CNEA CMFSR	CUIT:	Telf.:
Propiedad de: CNEA CMFSR		DNI: 14654405
Atendido por: Sergio Dieguez		Cargo: RT
INSPECTORES INTERVIENEN		
1- Nahuel Weber	2- Nazareth Vezzani	3-
AREAS		
Inspecciones		
DETALLE DEL LUGAR DE AFECTACION		
MOTIVO DE INSPECCION		INFRASTRUCTURA
Seguimiento		SI
DETALLE DE INFRASTRUCTURA		
obras Dn5		
ESTADO DE INFRAESTRUCTURA		
En condiciones		
GENERACION DE		
	Efluentes Líquidos	
REQUERIMIENTOS DE EMPRESA		

En este acto se notifica al Titular de deberá presentarse en D.P.A.en un plazo de 5 días hábiles

		
Sergio Dieguez DNI: 14654405 CAUSANTE/RESPONSABLE	Nahuel Weber INSPECTOR	Nazareth Vezzani INSPECTOR



OBSERVACIONES GENERALES

Con personal de la CNEA, de la Dirección de Minería de la provincia, y de la FCAI UNCUYO, se realiza inspección de seguimiento de las obras del sector DN5, bajo prueba piloto, la cual se inició el 20 de diciembre del 2021.

Se han realizado inspecciones de seguimiento de la misma, y dado el tiempo transcurrido de verificación es que se ha establecido su finalización, no obstante, el líquido acumulado en el Pulmón y vaso 5 del DN5, se quedara ahí, a fin de dar seguridad a la membrana, más que nada por las inclemencias del tiempo, evitando su deterioro.

Se observo:

Planta de neutralizado, en condiciones al 100%, terminada.




Platea y sitio donde se pretende instalar la planta de tratamiento de radio y arsénico, a la espera de llamado a licitación, para su construcción.

DAST se encuentra terminado, y el sector contiguo, de instalaciones se encuentra en fase de relevamiento y acondicionamiento de elementos.

Se recorre el DN3b, el cual se encuentra para llamado a licitación para la prueba geoelectrica.

Se toma registro fotográfico de los sectores inspeccionados, todo bajo legislación ambiental vigente.

Se otorga un Plazo de 0 días hábiles para formular Descargo, constituir domicilio legal y ofrecer toda la prueba pertinente que haga a su derecho.

		
Sergio Dieguez DNI: 14654405 CAUSANTE/RESPONSABLE	Nahuel Weber INSPECTOR	Nazareth Vezzani INSPECTOR















Gobierno de la Provincia de Mendoza

-

**Hoja Adicional de Firmas
Acta de inspección**

Número:

Mendoza,

Referencia: Acta 208_04/02/2022

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.