



Fecha: 11-03-2022	Hora: 10:38:16	CP: 5500
DOMICILIO		
Departamento: San Rafael	Calle: -	N°:
EMPRESA		
Razon Social: CNEA	CUIT:	Telf.:
Propiedad de: CNEA CMFSR		DNI: 31626670
Atendido por: VANESA GARCIA		Cargo: Ambiente
INSPECTORES INTERVIENEN		
1- Nahuel Weber	2-	3-
AREAS		
Inspecciones		
DETALLE DEL LUGAR DE AFECTACION		
MOTIVO DE INSPECCION		INFRASTRUCTURA
Seguimiento		SI
DETALLE DE INFRASTRUCTURA		
planta CNEA		
ESTADO DE INFRAESTRUCTURA		
En condiciones		
GENERACION DE		
RRPP	Efluentes Líquidos	
REQUERIMIENTOS DE EMPRESA		

En este acto se notifica al Titular de deberá presentarse en D.P.A.en un plazo de 5 días hábiles

VANESA GARCIA DNI: 31626670	Nahuel Weber	
CAUSANTE/RESPONSABLE	INSPECTOR	INSPECTOR



OBSERVACIONES GENERALES



Con personal de CNEA se recorre el sector de Cantera el GAUCHO, de donde se están transvasando 20.000 m³ a la planta de la cisterna 3, posteriormente se bombea al Dn 8-9, autorizado por DGI, dado que la cota de la misma es muy elevada, y por razones de seguridad se ha solicitado realizar la tarea descripta.

Asimismo, se recorre el sector de Dn 5, el cual se encuentra en idéntica situación a la última inspección.

Todo bajo, legislación ambiental vigente.

Se lee y cierra el acta en el lugar.

Se otorga un Plazo de 0 días hábiles para formular Descargo, constituir domicilio legal y ofrecer toda la prueba pertinente que haga a su derecho.

		
VANESA GARCIA DNI: 31626670	Nahuel Weber	
CAUSANTE/RESPONSABLE	INSPECTOR	INSPECTOR







Gobierno de la Provincia de Mendoza

-

**Hoja Adicional de Firmas
Acta de inspección**

Número:

Mendoza,

Referencia: Acta 212_11/0372022

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.