





Fecha: 18-10-2022	Hora: 9:31:25	CP: 5500
DOMICILIO		
Departamento: San Rafael	Calle: CMFSR CNE	N°:
EMPRESA		
Razon Social: CNEA	CUIT:	Telf.:
Propiedad de: CNEA CMFSR		DNI: 14654405
Atendido por: Sergio Dieguez		Cargo: Responsable
INSPECTORES INTERVIENEN		
1- Nahuel Weber	2-	3-
AREAS		
Mineria	Calidad Aire	R.R.P.P.
DETALLE DEL LUGAR DE AFECTACION		
MOTIVO DE INSPECCION		INFRASTRUCTURA
Seguimiento		SI
DETALLE DE INFRASTRUCTURA		
ESTADO DE INFRAESTRUCTURA		
En condiciones		
GENERACION DE		
REQUERIMIENTOS DE EMPRESA		

En este acto se notifica al Titular de deberá presentarse en D.P.A.en un plazo de 5 días hábiles

		
Sergio Dieguez DNI: 14654405	Nahuel Weber	
CAUSANTE/RESPONSABLE	INSPECTOR	INSPECTOR

Dirección de Protección Ambiental. Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial.
Av. Boulogne Sur Mer 3200 Telf: +54 0261 4235428. www.ambiente.mendoza.gov.ar



OBSERVACIONES GENERALES

Se inspecciona el complejo de CNEA, observando tareas de mejora de infraestructura existente y adecuación de la misma en sector de tanque de agua para Planta de Tratamiento.

Asimismo hay mejoras en sector de cisternas en los circuitos de conducción de líquidos.



Se recorre también el Dn5. Se toma registro fotográfico.

Se solicita dar aviso a la DPA, a fin de coordinar inspección en el momento de realizar el Monitoreo de Calidad de Aire, del complejo.

Se solicita presentar INFORME general de Obras y Tareas, con cha de inicio de tratamiento de RS y el Agua de Canteras.

Sin más se lee y cierra el acta en el lugar. Mail mesaentrada@dpa@mendoza.gov.ar
Mail dieguez@cnea.gov.ar

Se otorga un Plazo de 20 días hábiles para formular Descargo, constituir domicilio legal y ofrecer toda la prueba pertinente que haga a su derecho.

		
Sergio Dieguez DNI: 14654405 CAUSANTE/RESPONSABLE	Nahuel Weber INSPECTOR	INSPECTOR









Gobierno de la Provincia de Mendoza

2022 - Año de homenaje a los 40 años de la gesta de Malvinas, a sus Veteranos y Caídos

**Hoja Adicional de Firmas
Acta de inspección**

Número:

Mendoza,

Referencia: ACTA CNEA 18/10/2022

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.