



DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

INFORME TÉCNICO N°672-2022

Fecha: 21 de octubre de 2022

Autor: Lic. Nahuel Weber

Asunto: Informe Técnico

1. OBJETIVO

Realizar informe técnico en relación a Estado Actual de DN5 y pulmón, mas Planta de Tratamiento de RS y Aguas de Cantera.

2. ANTECEDENTES

- EX-2019-06330225- -GDEMZA-DPA#SAYOT
- Acta Inspección del 18/10/2022

3. EVALUACIÓN

Se procede a realizar inspección en el CMFSR de CNEA:

- A) Donde se recorre Planta de Tratamiento de RS (Residuos Sólidos), observando que hay detalles técnicos que la empresa se encuentra determinando la viabilidad técnica, y realizando tareas, como ser, vinculación desde el tanque de almacenaje de agua a la planta. **Se dejó constancia fotográfica en el Acta del día 18/19/2022.**
- **Se aclara que la Planta de Neutralización, se encuentra terminada e inaugurada, faltando la Planta de Tratamiento de Radio/Arsénico.**
- B) **Se recorre el Sector del DN5 y pulmón, ya terminados, con la correspondiente PH (Prueba hidráulica) realizada, y velicada en sucesivas inspecciones de la DPA en el lugar. Se dejó constancia fotográfica en el Acta del día 18/19/2022.**



4. CONCLUSIONES:

Por lo tanto, SOLICITO:

1. **Dictamen legal, de lo actuado por la DPA** en relación a las obras inspeccionadas.
2. **Solicitar se emita Resolución de Fin de Obra para la PH del DN5**, en Vaso 5 y Pulmón. Obra terminada en esa nomenclatura de sitio.
3. **Notificar Juzgado Federal** interviniente de lo actuado, y de la Resolución de Final de PH del DN5, en Vaso 5 y Pulmón. Obra terminada en esa nomenclatura de sitio.
4. **Notificar a la CNEA CMFSR**, que debe presentar, en cumplimiento del Acta 267, a Orden 127, a la DPA, **un Plan de Inicio de Tratamiento Final de los RS y de las Aguas de Cantera, con una fecha cierta.**

Y todo detalle técnico relevante faltante, con un **Cronograma de Obra** en caso de ser necesario.



Gobierno de la Provincia de Mendoza

2022 - Año de homenaje a los 40 años de la gesta de Malvinas, a sus Veteranos y Caídos

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Técnico Importado**

Número:

Mendoza,

Referencia: Informe pedido CROMOGRAMA Tratamiento RS y Agua cantera

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.