

En Malargüe de la Provincia de Mendoza, a los 23 días del mes de Diciembre del año dos mil 2023 siendo las 10:00 horas, los funcionarios que suscriben Ing. Roberto Zenobi (Director de Minería) y Sup. Pol. cía Minería (Deleg. Minería Mgué) de la Dirección de Minería, que a los efectos legales que hubiera lugar, hacen constar: que se constituyen en el local sito en calle A° El Desecho N° \_\_\_\_\_, en el que funciona Construcción de Huella Campo Propiedad EUTN° Privada Tel. \_\_\_\_\_ propiedad de Valle de las Leñas documento N° \_\_\_\_\_ con domicilio particular en Las Leñas Mgué siendo atendido por \_\_\_\_\_

documento N° \_\_\_\_\_ en el que proceden a practicar una inspección

relacionada con: Constatación de Huella en etapa de construcción en el Margen Derecho de A° El Desecho, Zona Valle de las Leñas

arrojando los siguientes resultados: Se constató traza de Camino en el

Margen Derecho del A° El Desecho en etapa de construcción

por parte de la Empresa Jass Minería Cuya titular es el Sr. Ricardo San Julian. Se verificó tres Máquinas de

dicha Empresa a cargo de las Tareas de apertura de Huella,

1 Topadora DB Caterpillar, 1 Petro excavador Komatsu,

1 Petro excavadora HMK 102 B, operando con Personal de

la Empresa citada. Se georeferencia el punto de inicio

de la nueva traza y también el punto de finalización

o avance. Se encontraban deteñidas la Flota de Má

quinas en un punto medio de la Huella (se tomó georeferencia)

a los efectos de la desmovilización de los Equipos retirando los

del Sitio. Se realizó relevamiento fotográfico georeferenciada.

Se midieron aprox 7200 mts de traza realizada


desde punto de Inicio hasta el punto de Avance. Sin más

que agregar se crea la presente. Por fé de lo Actuado.

Nota: se deja asentado que el Sr. Encargado del Personal y Máquinas en

obra no firmó el presente por Acquitarse voluntariamente del lugar.

No respondiendo ni de teniendo se por llamados en la Acta prov. N° 222.-

  
 T.C. Minero-Inspector  
 Delegación Malargüe  
 Dirección de Minería

Inspector

Causante

Inspector



**Gobierno de la Provincia de Mendoza**  
República Argentina

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe Técnico Importado**

**Número:**

Mendoza,

**Referencia:** Acta minería

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 página/s.