



Fecha: 10-01-2024	Hora: 10:17:17	CP: 5500
DOMICILIO		
Departamento: San Rafael	Calle: CMFSR	N°: 0
EMPRESA		
Razon Social: CNEA	CUIT:	Telf.:
Propiedad de: CNEA		DNI:
Atendido por: Dieguez Sergio		Cargo: Jefe de planta
INSPECTORES INTERVIENEN		
1- Rebeca Cultrera	2-	3-
AREAS		
Inspecciones		R.R.P.P.
DETALLE DEL LUGAR DE AFECTACION		
	Agua	
MOTIVO DE INSPECCION		INFRASTRUCTURA
Seguimiento		SI
DETALLE DE INFRASTRUCTURA		
Neutralizacion con cal de liquidos diluyentes existente en Tks 701, 704 y 705. Posteriormente se realiza conduccion del liquido neutralizado a cisterna 3 psra finalmente ser bombeado a dique DN 8. Se realiza un bach de lavado a los Tks para asesgurar la integridad de las instalaciones.		
ESTADO DE INFRAESTRUCTURA		
En Regulares Condiciones / A Mejorar		
GENERACION DE		
RRPP	Efluentes Líquidos	
REQUERIMIENTOS DE EMPRESA		

Resultados de Analisis/Muestras

Manifiestos y Libros de Operatoria

En este acto se notifica al Titular de deberá presentarse en D.P.A.en un plazo de 5 días hábiles

En caso de Incumplimiento de lo ordenado en el Plazo dispuesto se procederá a dar continuidad al trámite administrativo, con la posible aplicación de las sanciones legales vigentes para la actividad.

Dieguez Sergio DNI:	Rebeca Cultrera	
CAUSANTE/RESPONSABLE	INSPECTOR	INSPECTOR



OBSERVACIONES GENERALES

Se procedió a Neutralización con cal de eluyente existente en Tks 701, 704 y 705 en la futura Planta de tratamiento.

Una vez neutralizado el contenido y alcanzado el Ph se bombea a cisterna 3, para finalmente ser conducido a dique DN8.

Se realiza un bach de lavado a los Tks para asegurar la integridad del sistema.

Esta es una practica no rutinaria autorizada por la ARN mediante nota NO-2023-152079845-APN-GSRFYS#ARN.

Estuvo presente en este acto la FCAI.

Se otorga un Plazo de 20 días hábiles para formular Descargo, constituir domicilio legal y ofrecer toda la prueba pertinente que haga a su derecho.

Dieguez Sergio DNI:	Rebeca Cultrera	
CAUSANTE/RESPONSABLE	INSPECTOR	INSPECTOR











Gobierno de la Provincia de Mendoza
República Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Acta de inspección

Número:

Mendoza,

Referencia: AI neutralizacion Tks

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.