



Fecha: 28-06-2024	Hora: 11:42:33	CP: 5500
DOMICILIO		
Departamento: San Rafael	Calle: Acceso a Complejo Fabril	N°: 0
EMPRESA		
Razon Social: Complejo Minero Fabril San Rafael	CUIT: 30546660210	Telf.: 2604655826
Propiedad de: CONEA		DNI: 31626670
Atendido por: Vanesa Garcia		Cargo: Jefa DSP
INSPECTORES INTERVIENEN		
1- Sebastián Carrillo	2- Daniel Marchiori	3-
AREAS		
Eflue/desinf.		Inspecciones
DETALLE DEL LUGAR DE AFECTACION		
Suelo	Agua	
MOTIVO DE INSPECCION		INFRAESTRUCTURA
Seguimiento		SI
DETALLE DE INFRAESTRUCTURA		
CNEA Expediente 2019-6330225 GDEMZA-DPA#SAYOT		
ESTADO DE INFRAESTRUCTURA		
En condiciones		
GENERACION DE		
	Efluentes Líquidos	
REQUERIMIENTOS DE EMPRESA		

En este acto se notifica al Titular de deberá presentarse en D.P.A.en un plazo de 5 días hábiles

Vanesa Garcia DNI: 31626670	Sebastián Carrillo	Daniel Marchiori
CAUSANTE/RESPONSABLE	INSPECTOR	INSPECTOR

Energia y Ambiente Dirección de Protección Ambiental.
Peltier N351 Ala Oeste cuarto piso. Telf: 0261 3852692. Casa de Gobierno
www.ambiente.mendoza.gov.ar



OBSERVACIONES GENERALES

De acuerdo a la inspección realizada en el día de la fecha, se procede a verificar trasvase desde cantera tigre 3 , hacia los diques DN 5 pulmon y DN 5 vaso. El proceso se empezó alrededor de las 10.35hs el que continuara por 3 días continuo, hasta su trasvase final comprometido.

El requerimiento de la nota es por 3500 m3 aproximado, una vez cumplido con lo solicitado, se informara la cantidad del trasvase.

Se encontraban presente por Irrigacion, Miguel Angel Mendez y por la Universidad de cuyo, Jorge Sergio de Ondarra

Mail: garciamvcnea@.gov.ar

mail mesa entrada: mesaentradadpa@mendoza.gov.ar

Se otorga un Plazo de 0 días hábiles para formular Descargo, constituir domicilio legal y ofrecer toda la prueba pertinente que haga a su derecho.

		
Vanesa Garcia DNI: 31626670	Sebastián Carrillo	Daniel Marchiori
CAUSANTE/RESPONSABLE	INSPECTOR	INSPECTOR



MINISTERIO DE ENERGÍA Y AMBIENTE
SUBSECRETARÍA DE AMBIENTE
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

ACTA DE INSPECCIÓN/CONSTATAción N°
SM193





MINISTERIO DE ENERGÍA Y AMBIENTE
SUBSECRETARÍA DE AMBIENTE
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

ACTA DE INSPECCIÓN/CONSTATAción N°
SM193





Gobierno de la Provincia de Mendoza
República Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Acta de inspección

Número:

Mendoza,

Referencia: Inspeccion-CNEA-San Rafael-28/06/2024

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.