




MINISTERIO DE ENERGÍA Y AMBIENTE
SUBSECRETARÍA DE AMBIENTE
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

ACTA DE INSPECCIÓN/CONSTATAción N°
GVB-465

Fecha: 17-10-2024	Hora: 12:15:29	CP: 5500
DOMICILIO		
Departamento: San Rafael	Calle: CMFSR	N°:
EMPRESA		
Razón Social: CNEA	CUIT:	Telf.:
Propiedad de: CNEA		DNI:
Atendido por: Ing. Vanesa. García		Cargo:
INSPECTORES INTERVIENEN		
1- Rebeca Cultrera	2-	3-
AREAS		
R.R.P.P.	Minería	
DETALLE DEL LUGAR DE AFECTACION		
Agua		
MOTIVO DE INSPECCION		INFRAESTRUCTURA
Seguimiento		SI
DETALLE DE INFRAESTRUCTURA		
ESTADO DE INFRAESTRUCTURA		
En condiciones		
GENERACION DE		
	Efluentes Líquidos	
REQUERIMIENTOS DE EMPRESA		

En este acto se notifica al Titular de deberá presentarse en D.P.A. en un plazo de 5 días hábiles

 DNI 31626670		
Ing. Vanesa. García DNI:	Rebeca Cultrera	
CAUSANTE/RESPONSABLE	INSPECTOR	INSPECTOR


Energía y Ambiente Dirección de Protección Ambiental.
Peltier N351 Ala Oeste cuarto piso. Tel: +54 0261 3852362. Casa de Gobierno
www.ambiente.mendoza.gov.ar



OBSERVACIONES GENERALES

En el día de la fecha la DPA se hace presente en las instalaciones del CMFSR de la CNEA. Siendo las 9.45 comienza a ingresar agua que está siendo bombeada desde Cantera Tigre III a Cisterna A, que será utilizada para las pruebas de acondicionamiento de Planta de procesos. Serán trasvasados 400 m3 de agua.
Todo el sistema se encuentra en condiciones, sin pérdidas de líquido.
La autorización fue solicitada mediante nota NO-2024-108156219 -APN -GPNT #CNEA.
Estuvo presente personal de la FCAI y del DGI.


Se otorga un Plazo de 0 días hábiles para formular Descargo, constituir domicilio legal y ofrecer toda la prueba pertinente que haga a su derecho.

 DNI 31626670		
Ing. Vanesa. García DNI:	Rebeca Cultrera	
CAUSANTE/RESPONSABLE	INSPECTOR	INSPECTOR



MINISTERIO DE ENERGÍA Y AMBIENTE
SUBSECRETARÍA DE AMBIENTE
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

ACTA DE INSPECCIÓN/CONSTATAción N°
GVB-465



Energía y Ambiente Dirección de Protección Ambiental.
Peltier N351 Ala Oeste cuarto piso. Tel: +54 0261 3852362. Casa de Gobierno
www.ambiente.mendoza.gov.ar



Gobierno de la Provincia de Mendoza
República Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Acta de inspección

Número:

Mendoza,

Referencia: AI trasvase Cisterna A

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.